

Express Mail #EL 9136 96006US

Patent

Attorney Docket # 4780-19

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

jc997 U.S. PTO
09/971721

10/04/01

In re Application of
Otto LENHERR et al.
Serial No.: n/a
Filed: concurrently
For: Process for Manufacturing Components of
Fibre-Reinforced Plastics

LETTER TRANSMITTING PRIORITY DOCUMENT


Assistant Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

SIR:

In order to complete the claim to priority in the above-identified application under 35 U.S.C. §119, enclosed herewith is the certified documentation as follows:

Application No. 00810918.3, filed on October 04, 2000, in Europe, upon which the priority claim is based.

Respectfully submitted,
COHEN, PONTANI, LIEBERMAN & PAVANE

By 

Klaus P. Stoffel
Reg. No. 31,668
551 Fifth Avenue, Suite 1210
New York, New York 10176
(212) 687-2770

Dated: October 4, 2001

THIS PAGE BLANK (USPTO)



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

jc997 U.S. PTO
09/971721



10/04/01

Bescheinigung

Certificate

Attestation

Die angehefteten Unterlagen stimmen mit der ursprünglich eingereichten Fassung der auf dem nächsten Blatt bezeichneten europäischen Patentanmeldung überein.

The attached documents are exact copies of the European patent application described on the following page, as originally filed.

Les documents fixés à cette attestation sont conformes à la version initialement déposée de la demande de brevet européen spécifiée à la page suivante.

Patentanmeldung Nr. Patent application No. Demande de brevet n°

00810918.3

Der Präsident des Europäischen Patentamts;
Im Auftrag

For the President of the European Patent Office

Le Président de l'Office européen des brevets
p.o.

I.L.C. HATTEN-HECKMAN

DEN HAAG, DEN
THE HAGUE, 24/09/01
LA HAYE, LE

THIS PAGE BLANK (USPTO)



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

**Blatt 2 der Bescheinigung
Sheet 2 of the certificate
Page 2 de l'attestation**

Anmeldung Nr.:
Application no.: **00810918.3**
Demande n°:

Anmeldetag:
Date of filing: **04/10/00** ✓
Date de dépôt:

Anmelder:
Applicant(s):
Demandeur(s):
Alusuisse Technology & Management AG
8212 Neuhausen am Rheinfall
SWITZERLAND

Bezeichnung der Erfindung:
Title of the invention:
Titre de l'invention:
Verfahren zur Herstellung von Bauteilen aus Faserverbundkunststoffen

In Anspruch genommene Priorität(en) / Priority(ies) claimed / Priorité(s) revendiquée(s)

Staat: State: Pays:	Tag: Date: Date:	Aktenzeichen: File no. Numéro de dépôt:
---------------------------	------------------------	---

Internationale Patentklassifikation:
International Patent classification:
Classification internationale des brevets:
B29C33/52, B29C70/48

Am Anmeldestag benannte Vertragstaaten:
Contracting states designated at date of filing: AT/BE/CH/CY/DE/DK/ES/FI/FR/GB/GR/IE/IT/LI/LU/MC/NL/PT/SE/TR
Etats contractants désignés lors du dépôt:

Bemerkungen:
Remarks:
Remarques:

THIS PAGE BLANK (USPTO)

**ALUSUISSE TECHNOLOGY & MANAGEMENT AG
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall**

Verfahren zur Herstellung von Bauteilen aus Faserverbundkunststoffen

**04.10.2000
TCF-PB
-2294-**

- 1 -

Verfahren zur Herstellung von Bauteilen aus Faserverbundkunststoffen

Vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von einteiligen Faserverbundbauteilen mit wenigstens einem geschlossenen oder hinterschnittenen Hohlraum, insbesondere ein Harz-Fliessform- oder RTM-Verfahren, wobei ein formstabiler, die Hohlraum-Form des Faserverbundbauteils wiedergebender Stützkern hergestellt wird und ein Formwerkzeug mit einer Formwerkzeugkavität wenigstens mit einem Fasergebilde und dem Stützkern beschickt wird und in die Formwerkzeugkavität des geschlossenen Formwerkzeuges unter Ausbildung einer Faserverbund-Formmasse eine fliessfähige, das Fasergebilde 10 durchtränkende Kunststoffmatrix injiziert wird und die Faserverbund-Formmasse zu einem Faserverbundbauteil ausgehärtet wird. Ferner betrifft die Erfindung die Herstellung des Stützkerns sowie eine Vorrichtung zur Ausführung des erfindungsgemässen Verfahrens sowie nach dem erfindungsgemässen Verfahren hergestellte Faserverbundbauteile.

Faserverbundbauteile sind Bauteile aus Faserverbundkunststoffen. Sie erlangen wegen ihres 15 verhältnismässig geringen Gewichtes und ihrer durch das Einbringen von Fasern begründeten hohen Festigkeit, insbesondere im Schienen- und Strassenfahrzeugbau, im Flugzeugbau, in der Raumfahrt, in der Bautechnik bzw. im Leichtbau, z.B. zur Verstärkung von Baukonstruktionen, oder in Sportgeräten einen immer höheren Stellenwert. Faserverbundbauteile kommen ferner zunehmend als strukturell tragende Bauteile in den oben genannten Anwendungsbereichen zum Einsatz, wobei solche Faserverbundbauteile vielfach äusserst komplexe 20 dreidimensionale, geometrische Formen aufweisen.

Die Herstellung von Faserverbundbauteilen erfolgt zu einem bedeutenden Teil nach folgendem Prinzip: Verstärkungsfasern, welche z.B. als vorgeformte Fasergebilde, nachfolgend Faserrohlinge genannt, vorliegen, werden mit fliessfähigen Komponenten, insbesondere 25 fliessfähigen Kunststoffen, nachfolgend Kunststoffmatrix genannt, imprägniert. Die mit der Kunststoffmatrix getränkten Verstärkungsfasern, nachfolgend Faserverbund-Formmasse bezeichnet, wird einem Formgebungsprozess unterzogen und in der Regel unter Wärme und/oder Druck ausgehärtet.

- 2 -

Ein bekanntes Herstellungsverfahren ist beispielsweise das sogenannte Harz-Fliessform-Verfahren, auch Resin-Transfer-Molding-Verfahren (RTM-Verfahren) genannt, wie es z.B. in "Kötte, 'Der Resin-Transfer-Molding-Prozess', Verlag TÜV Rhinland, 1991, S. 3-16" beschrieben ist.

- 5 Im RTM-Verfahren wird die Kavität eines geöffneten, mehrteiligen Formwerkzeuges wenigstens mit Verstärkungsfasern, insbesondere mit Fasergebilden, und fallsweise weiteren Komponenten beschickt. In die Formwerkzeugkavität des geschlossenen Formwerkzeuges wird in einem nachfolgenden Schritt eine duro- oder thermoplastische Kunststoffmatrix unter Ausbildung einer Faserverbund-Formmasse injiziert. In einem abschliessenden Schritt 10 wird die Faserverbund-Formmasse zur Aushärtung bzw. zur Polymerisation gebracht und das formstabile Faserverbundbauteil entformt.

Im RTM-Verfahren werden mittlerweile, wie oben erwähnt, neben duroplastischen Harzen auch thermoplastische Kunststoffe verarbeitet, weswegen der Ausdruck RTM-Verfahren in den nachfolgenden Ausführungen als Bezeichnung für das oben umschriebene Verfahren 15 unabhängig der verwendeten Kunststoffmatrix steht.

Das RTM-Verfahren ermöglicht die serienmässige Herstellung von einteiligen Faserverbundbauteilen mit komplexen, dreidimensionalen Geometrien, wobei unter einem einteiligen Bauteil ein in einem Stück gefertigtes, nicht-gefügtes Bauteil zu verstehen ist. Dank dem RTM-Verfahren können insbesondere einteilige Faserverbundbauteile serienmäßig in 20 Sandwich-Bauweise gefertigt werden, das heisst die Faserverbundbauteile enthalten eine Verstärzungskern beispielsweise aus einem Schaumkörper.

Während die Sandwich-Bauweise im RTM-Verfahren technisch weit entwickelt ist und eine grosse Verbreitung gefunden hat, ist die serienmässige Herstellung von einteiligen, reproduzierbaren Faserverbundbauteilen mit geschlossenen oder hinterschnittenen Hohlräumen 25 nach wie vor mit fertigungstechnischen Problemen behaftet, dies insbesondere dann, wenn die Faserverbundbauteile strengen Toleranzkriterien genügen müssen. Deshalb erfolgt der Einsatz von Verstärzungskernen, also die Sandwich-Bauweise, oftmals nicht aus strukturellen sondern aus fertigungstechnischen Gründen, so dass das Faserverbundbauteil ein unge-

- 3 -

wollt hohes Gewicht erreicht und ferner Kosten zur Anfertigung solcher Verstärkungskerne getragen werden müssen.

Dreidimensionale Faserverbundbauteile mit Hohlräumen werden heute in der Regel in der Zweischalentechnologie gefertigt, d.h. es werden, beispielsweise in einem RTM-Verfahren, zwei getrennte Faserverbundbauteile als Halbschalen gefertigt, die mittels Schweiss- oder Klebverbindung zum kompletten Faserverbundbauteil gefügt werden.

Solche gefügten Faserverbundbauteile enthalten jedoch sichtbare und deshalb unerwünschte Fügenähte, die nur mit grossem Nachbearbeitungsaufwand optisch korrigiert werden können. Ferner sind solche Fügenähte strukturelle Schwachstellen, d.h. sie neigen z.B. zu Alterungs- und Belastungs-bedingter Rissbildung.

Aufgabe vorliegender Erfindung ist deshalb ein kostengünstiges Verfahren, insbesondere ein RTM-Verfahren, zur serienmässigen Herstellung von Faserverbundbauteilen von hoher Qualität und geringen Mass- und Formtoleranzen mit wenigstens einem geschlossenem oder hintschnittenen Hohlraum.

15 Erfindungsgemäss wird die Aufgabe dadurch gelöst, dass der Stützkern ein über der Raumtemperatur ausschmelzbarer Formkörper ist und mittels plastischer Umformung aus einer Stützkern-Formmasse oder einem Vorformling hergestellt wird, und der Stützkern bei der Herstellung des Faserverbundbauteils nach Erreichen der Formstabilität des Faserverbundbauteils unter Ausbildung eines geschlossenen oder hintschnittenen Hohlraumes aus dem 20 Faserverbundbauteil ausgeschmolzen wird.

Die Erfindung betrifft explizit auch ein Verfahren zur Herstellung eines Stützkerns zur Verwendung in einem Verfahren, insbesondere in einem Harz-Fliessform- oder RTM-Verfahren, zur Herstellung von Faserverbundbauteilen, welches sich dadurch auszeichnet, dass der Stützkern ein über der Raumtemperatur ausschmelzbarer Formkörper ist und mittels plastischer Umformung aus einer Stützkern-Formmasse oder einem Vorformling hergestellt wird.

Der Begriff "geschlossener Hohlraum" schliesst in diesem Text ebenfalls Hohlräume mit verhältnismässig kleinen Öffnungen, wie z.B. Ausschmelzöffnungen, mit ein.

- 4 -

Unter plastischem Umformen ist insbesondere die Verformung eines an sich formstabilen, festen Körpers unter seiner Schmelztemperatur durch Anwendung äusserer Kräfte, insbesondere Druckkräfte, zu verstehen, wobei der Umformvorgang einen Materialfluss bewirkt. Der Körper erfährt bei der plastischen Umformung eine dauernde Formänderung und nimmt 5 nicht wieder seine ursprüngliche Form an, wenn die verformenden äusseren Kräfte zu wirken aufhören.

Die Stützkern-Formmasse oder der Vorformling bzw. Stützkern weist zweckmässig eine Schmelztemperatur von wenigstens 50°C, vorzugsweise wenigstens 75°C, insbesondere wenigstens 85°C und vorteilhaft von wenigstens 90°C und von höchstens 200°C, vorzugsweise von höchstens 130°C, insbesondere von höchstens 120°C und vorteilhaft von höchstens 110°C auf und geht bei Erreichen der vorgenannten Schmelztemperatur in einen schmelzflüssigen, niedrigviskosen Zustand über.

Der herzustellende Stützkern wird vorzugsweise in einem ersten Schritt als Vorformling in einer Giessform gegossen. Die Form des Vorformlings ist vorzugsweise solcherweise, dass 15 die Fliesswege des in die Kontur der Kavität zu pressenden Materials möglichst gering sind. Der Vorformling wird deshalb vorzugsweise in einer Roh- oder Grobform der Endform des Stützkerns gegossen.

Die Giessform kann eine geschlossene Giessform sein, bei welcher die Schmelze über eine Eingussöffnung in die Giessform gebracht wird. Die Giessform kann überdies einen Steiger 20 zur Aufnahme eines Schmelzüberschusses enthalten, welcher zur Kompensation des durch die Abkühlung auftretenden Materialschwundes in der Giessform dient. Ferner kann die Giessform eine offene, insbesondere eine schalenförmige Giessform sein, in welcher die Schmelze einen Giessspiegel ausbildet, der zu einer planen Fläche des Vorformlings wird. Die Giessform besteht z.B. aus oder enthält Metall, beispielsweise Aluminium oder Stahl, 25 keramische Werkstoffe, und vorzugsweise Kunststoff bzw. verstärkten Kunststoff.

Der Vorformling kann vor und/oder nach der plastischen Umformung zum endgeformten Stützkern noch weiteren, z.B. spanenden Bearbeitungsschritten unterzogen werden. Der gegossene und gegebenenfalls nachbearbeitete Vorformling wird in weiteren Verfahrensschritten mittels plastischer Umformung in den endgeformten Stützkern überführt. Der Vor-

- 5 -

vorformling weist dabei gegenüber dem endgeformten Stützkern vorzugsweise einen Massenüberschuss oder wenigstens dieselbe Masse auf.

Die mittlere Temperatur während der plastischen Umformung des Vorformlings ist tiefer als seine Schmelztemperatur und liegt in einem zur plastischen Umformung geeigneten Bereich. Der Vorformling ist zweckmäßig bei einer Temperatur von grösser 20°C, vorzugsweise von grösser 30°C, insbesondere von grösser 40°C und vorteilhaft von grösser 50°C bis zum Erreichen der oben genannten Schmelztemperatur knetbar oder plastisch umformbar. Der Stützkern ist insbesondere in einem Temperaturbereich von 50 bis 60°C plastisch umformbar.

- 10 Der Vorformling wird zweckmäßig bei einer mittleren Temperatur von grösser als 20°C, vorzugsweise von grösser als 35°C, insbesondere von grösser als 50°C plastisch umgeformt. Die genannte Umformtemperatur ist ferner zweckmäßig kleiner als 100°C, vorzugsweise kleiner als 80°C und insbesondere kleiner als 65°C.

Der Vorformling wird vorzugsweise mittels Fliesspressen zum Stützkern umgeformt. Der Vorformling wird insbesondere in einem, eine Pressformwerkzeugkavität ausbildenden Pressformwerkzeug plastisch umgeformt. Der Vorformling wird beispielsweise in einem mehrteiligen, insbesondere zweiteiligen, eine Pressformwerkzeugkavität ausbildenden Pressformwerkzeug umgeformt, wobei der Vorformling in die geöffnete Pressformwerkzeugkavität eingelegt und durch Zusammenführen der Pressformwerkzeugteile und Schliessen des Pressformwerkzeuges in die Kontur der Pressformwerkzeugkavität verpresst wird. Die Pressformwerkzeugkavität wiedergibt zweckmäßig die Form des im Faserverbundbau teil vorgesehenen Hohlraums. Die plastische Umformung ist zweckmäßig mit dem vollständigen Schliessen des Formwerkzeuges abgeschlossen.

Die Ausgestaltung des Pressformwerkzeuges ist abhängig von der Formgebung des Stützkerns. Die Pressformwerkzeugteile können beispielsweise Teilkavitäten beinhalten, welche beim Schliessen des Pressformwerkzeuges eine geschlossene Pressformwerkzeugkavität ausbilden. Ferner können einzelne Pressformwerkzeugteile auch als beim Schliessen des Pressformwerkzeuges unter Ausbildung eines Hohlraumes in die Kavität komplementärer Pressformwerkzeugteile vordringende Stempel ausgebildet sein.

- 6 -

In bevorzugter Ausführung des Verfahrens wird der Vorformling in ein zweiteiliges, eine Pressformwerkzeugkavität ausbildendes, geöffnetes Pressformwerkzeug eingelegt, wobei die Pressformwerkzeugteile Teilkavitäten ausbilden und die Pressformwerkzeugkavität die Hohlraumform im vorgesehenen Faserverbundbauteil wiedergibt. Durch Schliessen des
 5 Pressformwerkzeuges und Ausübung eines Pressdruckes wird der Vorformling in die Kontur der Pressformwerkzeugkavität gedrückt und zu einem Stützkern umgeformt, wobei mit dem vollständigen Schliessen des Pressformwerkzeuges der Umformvorgang abgeschlossen ist.

Die Geschwindigkeit des Umformvorganges bzw. die Schliessgeschwindigkeit des Pressformwerkzeuges ist vom plastischen Verhalten bzw. der Plastizität des Vorformlings abhängig und so zu wählen, dass der Vorformling kein sprödes Verhalten zeigt und Rissbildung verhindert wird. Die plastische Umformung des Vorformlings zum endgeformten Stützkern kann z.B. weniger als eine Minute dauern.
 10

Die plastische Umformung bzw. das Fließpressen kann in mehreren Schritten ausgeführt werden, wobei die Umformschritte ein Vorpressen des Vorformlings, z.B. durch Teilschliessen des Formwerkzeuges, und ein anschliessendes Nachpressen, z.B. durch vollständiges Schliessen des Formwerkzeuges, in die endgültige Form des Stützkerns umfassen können. Die genannte Methode des Fließpressens erlaubt insbesondere eine formgenaue Ausbildung
 15 von hintschnittenen Strukturen.

Das Pressformwerkzeug bzw. die formgebende Schale des Pressformwerkzeuges ist beispielsweise aus einem Metall oder einer Metalllegierung, wie Aluminium oder Stahl, einem keramischen Werkstoff und vorzugsweise aus einem Kunststoff oder verstärkten Kunststoff. Das Pressformwerkzeug kann Verdrängungsöffnungen enthalten, durch welche überschüssiges Material des Vorformling während der plastischen Umformung ausfliessen und die Pressformwerkzeugkavität verlassen kann. Die Verdrängungsöffnungen können z.B. in Verdrängungskammern, insbesondere in einen die Pressformwerkzeugkavität geschlossen umgebenden Verdrängungskanal führen, welcher an der Fügestelle zwischen zwei Pressformwerkzeughälften angeordnet ist. Die Verdrängungskammern bzw. der Verdrängungskanal nimmt das aus der Pressformwerkzeugkavität fliessende, überschüssige Material auf.
 20
 25

- 7 -

Ferner kann das Pressformwerkzeug Entlüftungsöffnungen zur Abführung eingeschlossener Luftsäcken enthalten. Die Entlüftungsöffnungen sind zweckmäßig Rundöffnungen mit einem verhältnismässig kleinen Durchmesser von z.B. 0,5 – 3 mm. Die Entlüftungsöffnungen werden zwar nach dem Austritt sämtlicher Luft mit nachfliessendem Material des Vorformlings verstopft, da jedoch bei der Fertigung des nächsten Stützkerns zwischen der eingeschlossenen Luft und der Aussenatmosphäre mit steigendem Pressdruck ein zunehmendes Druckgefälle aufgebaut wird, wird bei Überschreiten eines kritischen Überdruckes das die Entlüftungsöffnung verstopfende Material durch die eingeschlossene Luft explosionsartig aus der Entlüftungsöffnung ausgestossen.

- 10 Das Pressformwerkzeug bzw. die Pressformwerkzeugkavität wird zwecks Herstellung des Stützkerns zweckmäßig beheizt und auf eine erhöhte Temperatur von beispielsweise grösser als 25°C, vorzugsweise von grösser als 30°C, insbesondere von grösser als 35°C und vorteilhaft von grösser 45°C und von kleiner als 75°C, vorzugsweise von kleiner als 65°C, insbesondere von kleiner als 55°C gebracht. Das Pressformwerkzeug kann integrierte Mittel 15 zu seiner Beheizung enthalten oder vor dem Umformvorgang, beispielsweise in einem Ofen, erwärmt werden. Die optimale Aufheiztemperatur des Pressformwerkzeuges hängt im Wesentlichen von der Werkstoff-Beschaffenheit des Vorformlings und der Pressformwerkzeugkavität ab und muss individuell und verfahrensspezifisch bestimmt werden. Allgemein können sich bei zu niedriger Temperatur der Pressformwerkzeugkavität während der Um- 20 formung an der Oberfläche des Stützkerns Risse ausbilden, während bei einer zu hohen Temperatur der Pressformwerkzeugkavität der Stützkern in der Pressformwerkzeugkavität haften bleibt und schwer entformbar ist.

Der Stützkern kann in weiterer Ausführung der Erfindung auch mittels einer Extrudervorrichtung in wenigstens einem plastischen Umformschritt aus einer Stützkern-Formmasse 25 hergestellt werden. Diese Lösung ist insbesondere dann geeignet, wenn der Stützkern ein Formkörper mit einem über seine gesamte Länge uniformen Querschnitt ist.

Die Grösse eines erfindungsgemäss hergestellten Stützkerns kann beliebig sein und z.B. von wenigen Zentimetern bis zu einigen Metern reichen. Ebenso sind der Formgebung des Stützkerns keine Grenzen gesetzt. Dieser kann volumös, flächig, dünn oder dick ausgebil-

- 8 -

det sein und Hinterschneidungen und andersweitige, komplexe geometrische Formen aufweisen.

Der Stützkern besteht vorzugsweise teilweise und insbesondere vollständig oder im Wesentlichen aus einem Wachs. Der Wachs ist z.B. ein natürlicher Wachs, wie pflanzlicher
5 Wachs, tierischer Wachs, Mineralwachs, petrochemischer Wachs, oder ein chemisch modifizierter Wachs, wie Hartwachs und insbesondere ein synthetischer Wachs, wie Polyalkylenwachs oder Polyethylenglykolwachs. Der Stützkern kann auch aus einer Mischung verschiedener Wachse sein.

Der Stützkern kann neben Wachs noch Füllstoffe, wie z.B. Mineralstoffe, enthalten. Der
10 Füllstoff kann beispielsweise zur Herabsetzung des Schwundmasses oder zur Beeinflussung der Schmelztemperatur oder der Plastizität eingesetzt werden. Vorliegendes Verfahren erlaubt jedoch insbesondere den Einsatz von praktisch reinen Wachsen, welche zwar ein hohes Mass an Schwund bei ihrer Erstarrung aufweisen, sich erfahrungsgemäss aber besonders gut ausschmelzen lassen. D.h. reine Wachse lassen sich alleine durch den Ausschmelzpro-
15 zess, also ohne mechanische Eingriffe, praktisch vollständig aus dem Hohlraum des Faser-verbundbauteils entfernen.

Der Stützkern wird vorzugsweise nach seiner plastischen Umformung auf seiner Umformtemperatur gehalten und mit dieser Temperatur zwecks Herstellung des Faserverbundbauteils in das Formwerkzeug gebracht. Der Stützkern wird vorzugsweise unmittelbar nach der
20 plastischen Umformung zur Herstellung des Faserverbundbauteils eingesetzt, so dass dieser seine Umformtemperatur bis zum Einlegen in das Formwerkzeug und Injizieren der Kunststoffmatrix im Wesentlichen beibehält.

Der Stützkern kann ferner nach der plastischen Umformung auch abgekühlt werden, beispielsweise auf eine Raumtemperatur, d.h. auf eine Temperatur von 15 - 25°C, und zur Herstellung des Faserverbundbauteils z.B. wieder auf seine ursprüngliche Umformtemperatur erwärmt werden.
25

Die Herstellung des Faserverbundbauteils erfolgt zweckmässig mittels eines mehrteiligen und vorzugsweise zweiteiligen Formwerkzeuges. Das Formwerkzeug bildet zweckmässig eine der Aussenkontur des herzustellenden Faserverbundbauteils entsprechende Formwerk-

- 9 -

zeugkavität aus. Das Formwerkzeug, insbesondere die formgebende Schale des Formwerkzeuges, kann aus einem Metall oder Metalllegierung wie Aluminium, Stahl, Chrom, Chromstahl, Nickel, sowie aus Teflon® oder Nickel-Teflon® sein. Das Formwerkzeug kann ferner aus Kunststoff bzw. verstärktem Kunststoff oder einem keramischen Werkstoff bestehen. Das Formwerkzeug bzw. die Wandung der Formwerkzeugkavität ist vorzugsweise beheizbar.

Zu Beginn des Verfahrens wird die Formwerkzeugkavität des geöffneten Formwerkzeuges mit den Verstärkungsfasern, dem Stützkern und gegebenenfalls weiteren Komponenten beschickt.

- 10 Die Verstärkungsfasern können beispielsweise anorganische Fasern, wie Glasfasern, Kohlenstoff- oder Graphitfasern, wie z.B. HT (High Tenacity)-Fasern, HM (High Modulus)-Fasern, HST (High Strain and Tenacity)-Fasern oder IM (Intermediate Modulus)-Fasern, Metallfasern (Draht), keramische Fasern oder Fasern aus Cellulosederivaten oder aus thermoplastischen Kunststoffen, wie z.B. Polyvinylchloride, Polyacrylonitrile, Polyacryle, Polyolefine, z.B. Polypropylen, Polyester, Polyamide oder Kunststofffasern, bekannt unter Kevlar® bzw. Aramid, etc., oder Naturfasern, wie faserartige Silikatminerale, Jute, Sisal, Hanf, Baumwolle, Ramiefasern, etc., oder Mischfasern davon sein. Besonders bevorzugt sind Glasfasern.

Die Verstärkungsfasern liegen zweckmäßig als Fasergebilde z.B. in Form von textilen Flächengebilden wie Vliese, nichtmaschenbildenden Systemen, wie Gewebe, uni- oder bidirektionale Gelege, Geflechte usw. oder maschenbildenden Systemen, wie Gestricke oder Gewirke vor. Bevorzugt werden hauptsächlich textile Flächengebilde aus gerichteten Fasern und insbesondere textile Gewebe zweckmäßig aus Langfasern mit Faserlängen von vorzugsweise länger als 150 mm und insbesondere länger als 200 mm, wobei die Fasern bzw. 20 Rovings zu Faserbündeln bzw. Faserstränge von z.B. 0,1 - 5 mm Durchmesser zusammengefasst und die Faserbündel gegenseitig verwoben sind. Die Fasergebilde liegen bevorzugt als trockene Fasergebilde vor.

Da die eingesetzten textilen Flächengebilde bevorzugt sehr dicht und fest sind, d.h. ohne Verletzung der Faserstruktur nur schwer verformbar sind, werden diese zweckmäßig zu

- 10 -

sogenannten Faserrohlingen oder Preforms z.B. in Form von Hohlkörpern oder Schalen Teile aufbereitet. Dies kann z.B. mit Hilfe einer automatischen Vorformanlage geschehen, in welcher die Faserrohlinge passgenau in gewünschter, dem Faserverbundbauteil angepasster Form hergestellt werden.

- 5 Die Faserrohlinge können beispielsweise in einem thermischen Tief- oder Streckziehprozess hergestellt werden, wobei die Flächengebilde mit einem Binder versehen sein können, welcher sich nach Abkühlen des Faserrohlings verfestigt und diesen in der gegebenen Form hält. Die Fasern werden bei der Umformung zu Faserrohlingen mittels Fasergleiteffekt und gegebenenfalls durch Dehnung in die gewünschte Form gebracht. Die Faserrohlinge können
10 jedoch auch in einem Webverfahren angefertigt werden, welches erlaubt, dreidimensionale Fasergebilde herzustellen.

Die automatisierte Herstellung von Faserrohlingen in Vorformanlagen gewährleistet niedrige Masstoleranzen sowie eine hohe Reproduzierbarkeit und einen hohen Automatisierungsgrad.

- 15 Die Faserrohlinge können als halbschalenförmige Teile hergestellt werden, wobei in dieser Ausführung in einem der ersten Verfahrensschritte zur Herstellung des Faserverbundbauteils eine erste Faserrohling-Halbschale in die Kavität eingelegt wird, gefolgt vom Stützkern, welcher in die Faserrohling-Halbschale eingebettet und mit einer weiteren korrespondierenden Faserrohling-Halbschale überdeckt wird. Der Faserrohling kann auch in Form eines den
20 Stützkern aufnehmenden Hohlkörpers ausgebildet sein. Der Stützkern wird vorzugsweise vollständig von Fasergebildern bzw. Faserrohlingen umhüllt.

Die Faserrohlinge bzw. Fasergebilde können vor dem Einlegen in das Formwerkzeug, zwecks Verbesserung der Durchtränkung mit der Kunststoffmatrix während des Injizievorganges, vorbenetzt werden.

- 25 Neben den genannten Faserrohlingen bzw. Fasergebildern können weitere Verstärkungsfasern, z.B. als textile Flächengebilde, in Form von Schichten oder Lagen, im Faserverbundbauteil vorgesehen sein. Ferner kann der Faserrohling bzw. das Fasergebildc an seiner nach aussen weisenden Oberfläche im Faserverbundbauteil mit einem Deckvlies überzogen sein, wodurch eine schönere Ausbildung der Oberfläche des Faserverbundbauteils erzielt wird.

- 11 -

Ferner können die erfundungsgemäss hergestellten Faserverbundbauteile mit geschlossenem oder hinterschnittenem Hohlraum zwecks lokaler Erhöhung der Steifigkeit, Verwindungs- und Durchbiegfestigkeit abschnittsweise in Sandwichbauweise mit Verstärkungskernen, insbesondere mit Schaumstoffkernen aus Kunststoff, gefertigt sein. Das Formwerkzeug
5 kann z.B. neben Stützkernen abschnittsweise mit Verstärkungskernen beschickt werden. Bevorzugte Verstärkungskerne sind Schaumstoffkerne, welche aus Polyurethan (PUR), Polyvinylchlorid (PVC) oder aus einem Polyolefin sein können. Die Verstärkungskerne können vollständig aufgeschäumt in die Formwerkzeugkavität eingelegt werden. Ferner können Verstärkungskerne in die Formwerkzeugkavität eingelegt werden, welche während der Her-
10 stellung des Faserverbundbauteils in ihre endgültige Form aufschäumen. Der Schaumstoffkern ist zweckmässig flüssigkeitsundurchlässig. Es können teilweise oder vollständig offenzellige und vorzugsweise geschlossenzzellige Schaumstoffkerne verwendet werden, wobei diese an ihrer Oberfläche beispielsweise flüssigkeitsdicht versiegelt bzw. abgedichtet sind. Die Verstärkungskerne aus Schautstoff weisen beispielsweise eine Dichte von 30 - 110
15 kg/m³, vorzugsweise von 60 - 80 kg/m³ auf. Das Einbringen solcher Verstärkungskerne in die Formwerkzeugkavität geschieht nach demselben Vorgehen wie beim Stützkern.

Im weiteren können auch Einlegeteile bzw. Inserts, z.B. aus Metall, wie Stahl oder Aluminium, oder aus Kunststoff, in das Formwerkzeug miteingelegt werden.

Nach dem Beschicken des Formwerkzeugs mit den oben genannten Komponenten wird dieses geschlossen. In die Formwerkzeugkavität des geschlossenen Formwerkzeugs wird anschliessend eine Kunststoffmatrix injiziert. Die Kunststoffmatrix ist z.B. aus einem thermoplastischen und vorzugsweise duroplastischen Kunststoff. Die injizierte Kunststoffmatrix ist insbesondere ein Harzsystem aus der Reihe der Polymerisationsharze, wie ungesättigte Polyesterharze (UP) oder Methacrylate und insbesondere Vinyl estherharze (VE), oder der
20 Polyadditions- bzw. Polykondensationsharze, wie Epoxidharze, Phenolharze oder Polyimide. Besonders bevorzugt werden Epoxidharzsysteme mit äusserst geringem Schwund. D.h. das Harzsystem weist insbesondere beim Aushärten keine oder nur geringe Volumenänderungen auf. Der Reaktionsschwund des Harzsystems beträgt vorzugsweise weniger als 3%.

- 12 -

Die Kunststoffmatrix, bzw. das Epoxidharz, ist vorzugsweise niedrig-viskos und leicht injizierbar und weist bevorzugt eine Viskosität von 100 - 500 mPa und insbesondere von 200 - 300 mPa auf.

Der Harzdurchfluss geschieht zweckmässig in Querstromfahrweise, wobei die Zufuhr der Kunststoffmatrix in die Formwerkzeugkavität über eine oder mehrere Injektionsdüsen erfolgen kann. Die Injektionsdrücke liegen beispielsweise zwischen 1 und 20 bar, vorzugsweise zwischen 3 und 15 bar.

In weitere Ausführung des erfindungsgemässen Verfahrens kann während des Injizievorganges ein Unterdruck an die Formwerkzeugkavität angelegt wird, um den Harzfluss zu verbessern und die Gase beschleunigt aus der Formwerkzeugkavität zu entfernen.

Die Kunststoffmatrix wird vorzugsweise mit einer Temperatur von wenigstens 30°C, vorzugsweise von wenigstens 40°C und insbesondere von wenigstens 55°C, und von höchstens 80°C, vorzugsweise von höchstens 75°C und insbesondere von höchstens 65°C in die Formwerkzeugkavität injiziert.

Das Formwerkzeug bzw. die Wandung der Formwerkzeugkavität wird während des Injizievorganges vorzugsweise auf eine Temperatur von wenigstens 30°C, vorzugsweise von wenigstens 40°C und insbesondere von wenigstens 50°C, und von höchstens 80°C, vorzugsweise von höchstens 70°C und insbesondere von höchstens 60°C beheizt.

Die mittlere Temperatur des Stützkerns während der plastischen Umformung, die sogenannte Umformtemperatur, und die mittlere Temperatur des Stützkerns während des Injizierens der Kunststoffmatrix bei der Herstellung des Faserverbundbauteils, die sogenannte Verfahrenstemperatur, sind vorzugsweise gleich oder weichen nur geringfügig voneinander ab. Dadurch wird gewährleistet, dass der Stützkern im Formwerkzeug im Wesentlichen dem Formzustand unmittelbar nach seiner plastischen Umformung entspricht und keine thermisch bedingte Volumenänderung erfährt.

Die Verfahrenstemperatur des Stützkerns wird durch die Vor temperatur des Stützkerns beim Einlegen in das Formwerkzeug, die Temperatur des injizierten Harzes und durch das beheizte Formwerkzeug bestimmt. Die Verfahrenstemperatur des Stützkerns weicht beispiels-

- 13 -

weise weniger als $\pm 6^{\circ}\text{C}$, vorzugsweise weniger als $\pm 4^{\circ}\text{C}$ und insbesondere weniger als $\pm 2^{\circ}\text{C}$ von der Umformtemperatur des Stützkerns ab.

In weiterer Ausführung der Erfindung liegt die Verfahrenstemperatur des Stützkerns höher als seine Umformtemperatur, beispielsweise mehr als 0°C , vorzugsweise mehr als 1°C und 5 insbesondere mehr als 2°C , und weniger als 10°C , vorzugsweise weniger als 6°C , insbesondere weniger als 4°C und vorteilhaft weniger als 3°C . In bevorzugter Ausführung wird der Stützkern, insbesondere durch die freigesetzte Reaktionswärme der aushärtenden Kunststoffmatrix, während des Formgebungsprozesses erwärmt. Durch die Erwärmung expandiert der Stützkern in der Formwerkzeugkavität und übt einen von innen nach aussen quer zu den 10 Faserlagen gerichteten Druck auf die Verstärkungsfasern und die Kunststoffmatrix aus, d.h. auf die Faserverbund-Formmasse aus, wodurch die Kunststoffmatrix in die Fasergebilde gedrückt wird und die Fasergebilde vollständig mit der Kunststoffmatrix durchtränkt werden. Die thermisch bedingte Volumendehnung des Stützkerns quer zu den Fasergebildern beträgt beispielsweise mehr als 0 %, vorzugsweise mehr als 1 % und insbesondere mehr als 15 2 % und beispielsweise weniger als 10 %, vorzugsweise weniger als 5 %, insbesondere weniger als 3 % seiner ursprünglichen Abmessungen.

Dank diesem Effekt können beispielsweise Faserverbundbauteile mit einem Faservolumenanteil von z.B. über 40 % hergestellt werden, wobei die Faserverbundbauteile hochqualitative Oberflächen erhalten.

20 Die Faserverbundbauteile weisen zweckmäßig einen Faservolumengehalt von über 20 %, vorzugsweise von über 30 % und insbesondere von über 40 % und von zweckmäßig weniger als 80 %, vorzugsweise von weniger als 70 %, insbesondere von weniger als 60 % auf.

Das Faserverbundbauteil wird nach Abschluss des Injizievorgangs vorzugsweise bei einer Reaktionstemperatur von rund $65 - 85^{\circ}\text{C}$, insbesondere von $75 - 80^{\circ}\text{C}$ im Formwerkzeug 25 ausgehärtet und nach Erreichen der Formstabilität entformt.

Die Formbelegungszeit, d.h. die Verweilzeit vom Beschicken bis zum Entformen des Faserverbundbauteils, liegt beispielsweise unter 20 Minuten, vorzugsweise unter 10 bis 15 Minuten.

- 14 -

Das entformte Faserverbundbauteil wird sodann dem sogenannten Tempern unterzogen, wobei das Faserverbundbauteil dazu zweckmässig in eine Temper-Form überführt wird. Beim Tempern wird das Faserverbundbauteil während einer Zeitdauer von beispielsweise mehreren Stunden bei Temperaturen von vorzugsweise 80 - 120°C, insbesondere von 90 - 5 110°C, vorteilhaft von 95 - 105°C wärmebehandelt. Während dem Tempern erhält das Formteil seine dauerhaften mechanischen und optischen Eigenschaften.

Die Temper-Form bzw. die die Formkavität ausbildende Schale der Temper-Form besteht z.B. aus einem Metall oder einer Metalllegierung, wie Aluminium oder Stahl, einem keramischen Werkstoff und vorzugsweise aus Kunststoff bzw. verstärktem Kunststoff. Die 10 Temper-Form kann beispielsweise eine Pressformwerkzeughälfte sein.

Das Tempern wird zweckmässig in einem dazu geeigneten Temper-Ofen ausgeführt, in welchem das Faserverbundbauteil z.B. mittels Wärmestrahlung, Heissluft bzw. Konvektionswärme auf die Temper-Temperatur erwärmt wird.

Der Stützkern wird zweckmässig während des Temperns und insbesondere spätestens bei 15 Erreichen der maximalen Temper-Temperatur aus dem Faserverbundbauteil ausgeschmolzen, wobei der Stützkern bei Abschluss des Temperns vorzugsweise vollständig aus dem Faserverbundbauteil ausgeschmolzen ist. Die Temper-Temperatur und insbesondere die maximale Temper-Temperatur, entspricht somit zweckmässig der Schmelztemperatur des Stützkerns oder liegt darüber.

20 Das Faserverbundbauteil enthält zweckmässig eine oder mehrere in geeigneter Lage positionierte Ausschmelzöffnungen, insbesondere in Form von Lochöffnungen oder Schlitzöffnungen, zum Ausschmelzen des Stützkerns. Die Ausschmelzöffnungen können bereits während der Herstellung des Faserverbundbauteils vorgesehen sein oder nachträglich nach der Entformung, z.B. als Bohrungen, am Faserverbundbauteil ausgeführt werden. Der maximale Durchmesser der Ausschmelzöffnungen beträgt beispielsweise 1 - 50 mm, insbesondere 1 bis 25 10 mm. Die Ausschmelzöffnungen sind bevorzugterweise möglichst unauffällig, d.h. möglichst nicht an repräsentativen Sichtflächen, angeordnet.

Der ausgeschmolzene Stützkern wird zweckmässig zur Herstellung eines neuen Stützkerns verwendet. Das Ausschmelzen des Stützkerns erfolgt in bevorzugter Ausführung der Erfin-

- 15 -

dung direkt in eine Giessform zur Herstellung eines neuen, vorstehend beschriebenen Vorformlings. Die Ausschmelzöffnung und die Eingussöffnung können z.B. über eine Rohr- oder Schlauchleitung gegenseitig verbunden sein. Die Schmelze des Stützkern kann z.B. über eine an der Ausschmelzöffnung angebrachte Rohr- bzw. Schlauchleitung in die Giessform ausfliessen, wobei die Rohr- oder Schlauchleitung z.B. in eine Eingussöffnung der Giessform mündet. Durch das Abfliessen der Schmelze über eine Rohr- oder Schlauchleitung in die Giessform erhält man ein geschlossenes System, wodurch eine übermässige Ausbreitung von Dämpfen aus der Schmelze und somit Materialablagerungen im Ofen durch kondensierende Dämpfe verhindert oder reduziert werden können.

- 10 Der während dem Ausschmelzprozess unmittelbar aus dem ausschmelzenden Stützkern gegossene Vorformling wird wiederum zu einem Stützkern plastisch umgeformt. In bevorzugter Ausführung des Verfahrens wird eine Lagerhaltung mit mehreren Vorformlingen betrieben, wobei zur Herstellung der Stützerne kontinuierlich Vorformlinge aus dem Lagerbestand entnommen werden. Der Lagerbestand wird wiederum kontinuierlich mit Vorformlingen aus ausgeschmolzenen Stützkernen bestückt, so dass ein ausgeglichener Bestand von Vorformlingen vorhanden ist, welcher erlaubt kurzfristig die Produktion an Faserverbundbauteilen zu erhöhen. Die Umformung der Vorformlinge zu Stützkernen richtet sich vorzugsweise nach den aktuellen Produktionszahlen an Faserverbundbauteilen. Die Stützerne werden vorzugsweise unmittelbar nach dem Umformvorgang dem Produktionsprozess 20 von Faserverbundbauteilen zugeführt.

Das erfundungsgemässc Verfahren eignet sich beispielsweise zur Herstellung von Faserverbundbauteilen für Strassen- und Schienenfahrzeuge sowie für Sportgeräte und von Faserverbundbauteilen zum Einsatz in der Luft- und Raumfahrt, sowie in der Bautechnik. Die Faserverbundbauteile können beispielsweise Spaceframe-Teile, Luftleitelemente bzw. Spoiler 25 (Heck-, Front- oder Dachspoiler), Türelemente, wie Türrahmen, oder Flüssigkeitstanks von Strassen- oder Schienenfahrzeugen, insbesondere von PKW's sein. Die Faserverbundbauteile können ferner in oben genannten Anwendungsbereichen verwendete Strukurteile sein.

Die Erfindung betrifft ferner einteilige Faserverbundbauteile, hergestellt nach dem erfundungsgemässen Verfahren. Die Faserverbundbauteile zeichnen sich dadurch aus, dass sie 30 einen Faservolumengehalt von über 30% aufweisen und wenigstens einen geschlossenen

- 16 -

oder hintschnittenen Hohlraum enthalten und die Bandbreite der Form- und Masstoleranzen, insbesondere der Wanddicken, weniger als 5% bezogen auf einen Nennmasswert beträgt.

Die Wanddicken eines nach dem erfindungsgemässen Verfahren hergestellten Faserverbundbauteils können z.B. mehr als 1 mm, vorzugsweise mehr als 2 mm, insbesondere mehr als 3 mm und z.B. weniger als 30 mm, vorzugsweise weniger als 10 mm und insbesondere weniger als 6 mm betragen.

Die nach dem erfindungsgemässen Verfahren hergestellte Faserverbundbauteile zeichnen sich durch eine hohe Stcifigkeit und strukturelle Festigkeit in Kombination mit geringem Gewicht sowie dank der Verwendung von plastisch umgeformten Stützkernen durch sehr kleine Mass- und Form-Toleranzen und durch eine ausgezeichnete Reproduzierbarkeit aus. Die Bandbreite der Form- und Masstoleranzen, insbesondere der Wanddicke, betragen beispielsweise insgesamt weniger als 10%, vorzugsweise weniger als 5% und insbesondere weniger als 2% bezogen auf einen Nennmasswert. Ferner können die sichtbaren Flächen der genannten Faserverbundbauteile einen "Class A" Oberflächenfinish aufweisen. Die Hohlraumbauweise erlaubt im weiteren die Integration von Lüftungskanälen, Leitungen, z.B. für Strom oder Fluide, wie Flüssigkeiten oder Gase, sowie von Speichern für Fluide.

Die kombinierte Bauweise von Sandwich- und Hohlraumbauweise erlaubt es, das Bauteil an gezielten Stellen und Bereichen zu verstärken und zu verstauen ohne das Gesamtgewicht unnötig zu erhöhen. Zudem können erfindungsgemäße Faserverbundbauteile mit einer hohen Geometriekomplexität und Funktionsintegration hergestellt werden.

Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren zur Herstellung von Stützkernen erhält man Stützkerne, die frei von Einfallstellen und Lunker sind. Ferner weisen die erfindungsgemäss hergestellten Stützkerne eine ausgezeichnete Masshaltigkeit mit abschätzbarem Schwundverhalten auf.

Im folgenden wird die Erfindung beispielhaft und mit Bezug auf die beiliegenden Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1a: eine schematische Querschnittsansicht eines Vorformlings aus Wachs;

- 17 -

- Fig. 1b: eine schematische Querschnittsansicht eines Pressformwerkzeuges mit Stützkern;
- Fig. 1c: eine schematische Querschnittsansicht eines mit dem Stützkern und Verstärkungsfasern beschickten RTM-Formwerkzeuges;
- Fig. 1d: eine schematische Querschnittsansicht eines Faserverbundbauteils in der Temperaturform;
- Fig. 1e: eine schematische Querschnittsansicht einer Giessform;
- Fig. 1f: eine schematische Querschnittsansicht eines Faserverbundbauteils.

Ein in der Rohform eines herzustellenden Stützkerns 13 gegossener Vorformling 1 (Fig. 1a), bestehend aus einem reinen Wachs mit einer Schmelztemperatur von rund 90°C, wird auf eine mittlere Temperatur von rund 55°C erwärmt und in die Kavität einer unteren Pressformwerkzeughälfte 12 eines Pressformwerkzeuges 10 gelegt (Fig. 1b). Das Pressformwerkzeug 10, insbesondere die Oberfläche der Pressformwerkzeugkavität 14 besteht aus einem wärmefesten Kunststoff. Das Pressformwerkzeug 10, insbesondere die Oberfläche der Pressformwerkzeugkavität 14 ist auf eine Temperatur von rund 60°C erwärmt bzw. beheizt, so dass sich der Vorformling 1 während des Umformvorganges nicht oder nur unwesentlich abkühlt. Der Kunststoff des Pressformwerkzeuges 10 isoliert zusätzlich den Vorformling 1 vor übermässiger Abkühlung.

Durch Aufsetzen und dosiertes Aufpressen einer oberen Pressformwerkzeughälfte 11 auf die untere Pressformwerkzeughälfte 12 wird der Vorformling 1 in die Kontur der Pressformwerkzeugkavität 14 verpresst bzw. plastisch umgeformt. Die Umformung zum endgeformten Stützkern 13 erfolgt durch Materialfluss aus den Bereichen mit einem Materialüberschuss in die Bereiche mit einem Materialdefizit. Im Pressformwerkzeug 10 sind an geeigneter Stelle Entlüftungsöffnungen 17 enthalten, welche die Abführung von eingeschlossenen Luftsäcken ermöglichen. Das Pressformwerkzeug 10 enthält ferner Verdrängungsöffnungen 15, durch welche überschüssiges Material des Vorformlings 1 während der plastischen Umformung in einen ringförmig um die Pressformwerkzeugkavität 14 verlaufenden Verdrängungskanal 16 aus der Pressformwerkzeugkavität 14 ausfliessen kann. Mit dem vollständigen Schliessen des Pressformwerkzeuges 10 ist der Pressvorgang bzw. die Umformung abgeschlossen.

- 18 -

Das Pressformwerkzeug 10 wird nach Abschluss der plastischen Umformung durch entfernen der oberen Pressformwerkzeughälfte 11 geöffnet und der endgeformte Stützkern 13 kann aus der Pressformwerkzeugkavität 14 entnommen werden.

Der Stützkern 13 wird auf einer Temperatur von rund 55°C gehalten und unmittelbar nach 5 seiner Umformung im nachfolgenden RTM-Verfahren zur Herstellung des Faserverbundbauteils eingesetzt.

Das Faserverbundbauteil wird in einem RTM-Verfahren hergestellt. Dazu wird ein zweiteiliges, geöffnetes RTM-Formwerkzeug 20 mit Faserrohlingen und dem erfindungsgemäss hergestellten Stützkern 13 beschickt, wobei der Stützkern 13 von den Faserrohlingen um-10 hüllt wird (Fig. 1c). Nach Schliessen des RTM-Formwerkzeuges 20, d.h. nach Zusammenführen der oberen und unteren RTM-Formwerkzeughälften 21, 22 wird über eine Harzleitung 26 aus einem Harzbehälter 25 eine Epoxidharzmatrix 27 in die RTM-Formwerkzeugkavität 24 injiziert.

Die Epoxidharzmatrix 27 wird mit einer Temperatur von rund 60°C in die RTM-15 Formwerkzeugkavität 24 des auf rund 60°C geheizten RTM-Werkzeuges 20 injiziert, wobei die Epoxidharzmatrix die Faserrohlinge durchtränkt, so dass sich eine Faserverbund-Formmasse 23 ausbildet, welche den Stützkern 13 schalenförmig umhüllt.

Die Faserverbund-Formmasse 23 wird nach Beenden des Injizievorganges bei einer Reaktionstemperatur von 65 - 85°C ausgehärtet. Anschliessend wird das bereits formstabile Faserverbundbauteil 31 aus dem RTM-Formwerkzeug 20 entnommen und zum sogenannten 20 Tempern in eine Temper-Form 30 überführt (Fig. 1d). Das Tempern des Faserverbundbauteil 31 findet bei rund 100 - 110°C in einem geeigneten Temper-Ofen statt (nicht gezeigt).

Während des Temper-Vorganges wird der Stützkern im Innern des Faserverbundbauteils 31 abgeschmolzen, wobei die Schmelze über eine Ausschmelzöffnung 33 im Faserverbund-25 bauteil 31 und über einen Ausschmelzkanal 34 in der Temperform 30 ausfliesst. Die ausfließende Schmelze wird unmittelbar in eine Giessform 40 zur Herstellung eines neuen Vorformlings 1 geleitet (Fig. 1e). Die Giessform 40 bildet einen geschlossene Giessformkavität 44 aus, wobei die Schmelze 41 über eine Eingussöffnung 43 in die Giessformkavität 44 geleitet wird.

- 19 -

In Abweichung von vorliegender Ausführung kann die Giessform 40 auch eine offene Giessformkavität aufweisen, so dass der auf diese Weise hergestellte Vorformling auf einer Seite eine plane Fläche aufweist, welche dem ursprünglichen Giessspiegel 42 entspricht.

Nach Abschluss des Temperns ist der Stützkern vollständig ausgeschmolzen und es liegt ein 5 vollständig ausgehärtetes Faserverbundbauteil 31 mit einem Hohlraum 35 vor (Fig. 1f).

Der aus dem ausgeschmolzenen Stützkern 13 gegossene Vorformling 1 wird erneut zu einem Stützkern 13 plastisch umgeformt.

- 20 -

Ansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von einteiligen Faserverbundbauteilen (31) mit wenigstens einem geschlossenen oder hinterschnittenen Hohlraum (35), insbesondere ein Harz-Fliessform- oder RTM-Verfahren, wobei ein formstabilier, die Hohlraum-Form (35) des Faserverbundbauteils (31) wiedergebender Stützkern (13) hergestellt wird und ein Formwerkzeug (20) mit einer Formwerkzeugkavität (24) wenigstens mit einem Fasergebilde und dem Stützkern (13) beschickt wird und in die Formwerkzeugkavität (24) des geschlossenen Formwerkzeuges (20) unter Ausbildung einer Faserverbund-Formmasse (23) eine fliessfähige, das Fasergebilde durchtränkende Kunststoffmatrix injiziert wird und die Faserverbund-Formmasse (23) zu einem Faserverbundbauteil (31) ausgehärtet wird,
 dadurch gekennzeichnet, dass
 der Stützkern (13) ein über der Raumtemperatur ausschmelzbarer Formkörper ist und mittels plastischer Umformung aus einer Stützkern-Formmasse oder einem Vorformling (1) hergestellt wird, und der Stützkern (13) bei der Herstellung des Faserverbundbauteils (31) nach Erreichen der Formstabilität des Faserverbundbauteils (31) unter Ausbildung eines geschlossenen oder hinterschnittenen Hohlraumes (35) aus dem Faserverbundbauteil (31) ausgeschmolzen wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Stützkern (13) aus einem Vorformling (1) plastisch geformt wird und der Vorformling (1) vorzugsweise gegossen wird, insbesondere in eine Roh- oder Grobform der Endform des Stützkerns (13) gegossen wird, und die Form des Vorformlings (1) vorzugsweise solcherweise gewählt ist, dass die Fliesswege des Materials während der plastischen Umformung möglichst gering sind und der Vorformling (1) eine gleiche und vorzugsweise eine grössere Masse aufweist als der herzustellende Stützkern (13).
3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Stützkern-Formmasse oder der Vorformling (1) bei einer mittleren Temperatur von grösser als 20°C, vorzugsweise von grösser als 35°C, insbesondere von grösser als 50°C und

- 21 -

von kleiner als die Schmelztemperatur plastisch umgeformt wird, wobei die Schmelztemperatur über 50°C liegt.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Stützkern (13) Wachs, vorzugsweise natürlichen, chemisch modifizierten oder synthetischen Wachs, enthält und vorzugsweise im Wesentlichen oder vollständig daraus besteht.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Stützkern-Formmasse oder der Vorformling (1) eine Schmelztemperatur von wenigstens 75°C, vorzugsweise von wenigstens 85°C und insbesondere von wenigstens 90°C und von höchstens 130°C, vorzugsweise von höchstens 120°C und insbesondere von höchstens 110°C aufweist und die Stützkern-Formmasse oder der Vorformling (1) ab einer Temperatur von wenigstens 20°C, vorzugsweise von wenigstens 30°C, insbesondere von wenigstens 50°C bis zum Erreichen des Schmelzpunktes plastisch umformbar ist.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Stützkern (13) mittels Fliesspressen hergestellt und in einem eine Pressformwerkzeugkavität (14) ausbildenden Pressformwerkzeug, vorzugsweise in einem mehrteiligen, insbesondere in einem zweiteiligen Pressformwerkzeug (10), umgeformt wird, wobei die Stützkern-Formmasse oder der Vorformling (1) in die geöffnete Pressformwerkzeugkavität (14) eingelegt und durch Zusammenführen der Pressformwerkzeugteile (11, 12) und Schliessen des Pressformwerkzeuges (10) in die Kontur der Pressformwerkzeugkavität (14) verpresst und zu einem Stützkern (13) endgeformt wird.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Vorformling (1) in ein zweiteiliges, eine Pressformwerkzeugkavität (14) ausbildendes, geöffnetes Pressformwerkzeug (10) eingelegt wird, wobei die Pressformwerkzeugteile Teilkavitäten ausbilden und die Pressformwerkzeugkavität (14) die Hohlraum-Form im vorgeschen Faserverbundbauteil (31) wiedergibt, und durch Schliessen des Pressformwerkzeuges (10) die Stützkern-Formmasse oder der Vorformling (1) mittels Fliesspressen in die Kontur der Pressformwerkzeugkavität (14) verpresst und zu einem Stützkern (13) umgeformt wird.

- 22 -

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Stützkern-Formmasse oder der Vorformling (1) gegenüber dem endgeformten Stützkern (13) einen Materialüberhang aufweist und der Materialüberhang während des Fließpressens durch Verdrängungsöffnungen (15) aus der Pressformwerkzeugkavität (14) hinaus fliessen kann und die Pressformwerkzeugkavität (14) Entlüftungsöffnungen (17) zum Abführen eingeschlossener Luftpässchen enthält.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass aus dem ausgeschmolzenen Stützkern (13) wieder ein Vorformling (1) gegossen wird und das flüssige Material des ausschmelzenden Stützkerns (13) unmittelbar in eine Giessform 10 (40) zur Herstellung eines neuen Vorformlings (1) geleitet wird.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die mittlere Temperatur des Stützkerns (13) während des Injizierens der Kunststoffmatrix (27) in das Formwerkzeug (20) weniger als $\pm 6^{\circ}\text{C}$, vorzugsweise weniger als $\pm 4^{\circ}\text{C}$, insbesondere weniger als $\pm 2^{\circ}\text{C}$ von der mittleren Temperatur der Stützkern-Formmasse oder des Vorformlings (1) während der plastischen Umformung abweicht oder die mittlere Temperatur des Stützkerns (13) während des Injizierens der Kunststoffmatrix (27) in das Formwerkzeug (20) der mittleren Temperatur der Stützkern-Formmasse oder des Vorformlings (1) während der plastischen Umformung entspricht.
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die mittlere Temperatur des Stützkerns (13) während des Injizierens der Kunststoffmatrix in das Formwerkzeug (20) weniger als 6°C , vorzugsweise weniger als 4°C , insbesondere weniger als 3°C und mehr als 0°C , vorzugsweise mehr als 1°C , insbesondere mehr als 2°C , höher liegt als die mittlere Temperatur der Stützkern-Formmasse oder des Vorformlings (1) während seiner plastischen Umformung, und der Stützkern (13) während oder nach dem Injizieren der Kunststoffmatrix (27) erwärmt wird und eine gegen die Faserverbund-Formmasse (23) gerichtete thermische Volumendehnung von mehr als 0%, vorzugsweise mehr als 1% und von weniger als 10%, vorzugsweise weniger als 5%, insbesondere von weniger als 2% erfährt, und durch die thermische Volumendehnung ein Druck auf die Faserverbund-Formmasse (23) ausgeübt wird, welcher zu einer wirkungsvollen Durchtränkung der Fasergebilde mit der Kunststoffmatrix (27) führt.

- 23 -

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Faserverbundbauteil (31) in einem Harz-Fliessform-Verfahren oder RTM-Verfahren hergestellt wird und die Kunststoffmatrix (27) aus einem duroplastischen Kunststoff, insbesondere aus einem schwundärmer Epoxidharzsystem ist und mit einer Temperatur von vorzugsweise rund 60°C in die RTM-Formwerkzeugkavität (24) eines mehrteiligen RTM-Werkzeuges (20) injiziert und bei einer Temperatur von vorzugsweise rund 70 - 80°C ausgehärtet wird und das entformte Faserverbundbauteil (31) bei einer Temperatur von vorzugsweise rund 90 - 110°C einem Temperiern unterzogen wird und während dem Temperiern der Stützkern (13) aus dem Faserverbundbauteil (31) ausgeschmolzen wird.
5
- 10 13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Fasergebilde vorgeformte Faserrohlinge aus textilen Flächengebilden sind.
14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Fasergebilde im Wesentlichen aus Glasfasern bestehen.
15. Verfahren zur Herstellung eines Stützkerns (13) zur Verwendung in einem Verfahren, insbesondere in einem Harz-Fliessform- oder RTM-Verfahren, zur Herstellung von Faserverbundbauteilen,
15
dadurch gekennzeichnet, dass
der Stützkern (13) ein über der Raumtemperatur ausschmelzbarer Formkörper ist und mittels plastischer Umformung aus einer Stützkern-Formmasse oder einem Vorformling (1) hergestellt wird.
20
16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Stützkern (13) aus einem Vorformling (1) plastisch geformt wird und der Vorformling (1) vorzugsweise gegossen wird, insbesondere in eine Roh- oder Grobform der Endform des Stützkerns (13) gegossen wird, und die Form des Vorformlings (1) vorzugsweise solcherweise gewählt ist, dass die Fliesswege des Materials während der plastischen Umformung möglichst gering sind und der Vorformling (1) eine gleiche und vorzugsweise eine grössere Masse aufweist als der herzustellende Stützkern (13).
25

- 24 -

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Stützkern-Formmasse oder der Vorformling (1) bei einer mittleren Temperatur von grösser als 20°C, vorzugsweise von grösser als 35°C, insbesondere von grösser als 50°C und von kleiner als die Schmelztemperatur, plastisch umgeformt wird, wobei die Schmelztemperatur über 50°C liegt.
18. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass der Stützkern (13) Wachs, vorzugsweise natürlichen, chemisch modifizierten oder synthetischen Wachs, enthält und vorzugsweise im Wesentlichen oder vollständig daraus besteht.
19. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Stützkern-Formmasse oder der Vorformling (1) eine Schmelztemperatur von wenigstens 75°C, vorzugweise von wenigstens 85°C und insbesondere von wenigstens 90°C und von höchstens 130°C, vorzugweise von höchstens 120°C und insbesondere von höchstens 110°C aufweist und die Stützkern-Formmasse oder der Vorformling (1) ab einer Temperatur von wenigstens 20°C, vorzugweise von wenigstens 30°C, insbesondere von wenigstens 50°C bis zum Erreichen des Schmelzpunktes plastisch umformbar ist.
20. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass der Stützkern (13) mittels Fliesspressen hergestellt und in einem eine Pressformwerkzeugkavität (14) ausbildenden Pressformwerkzeug, vorzugsweise in einem mehrteiligen, insbesondere in einem zweiteiligen Pressformwerkzeug (10), umgeformt wird, wobei der Vorformling (1) in die geöffnete Pressformwerkzeugkavität (14) eingelegt und durch Zusammenführen der Pressformwerkzeugteile (11, 12) und Schliessen des Pressformwerkzeuges (10) in die Kontur der Pressformwerkzeugkavität (14) verpresst und zu einem Stützkern (13) endgeformt wird.
21. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass der Vorformling (1) in ein zweiteiliges, eine Pressformwerkzeugkavität (14) ausbildendes, geöffnetes Pressformwerkzeug (10) eingelagert wird, wobei die Pressformwerkzeugteile Teilkavitäten ausbilden und die Pressformwerkzeugkavität (14) die Hohlraum-Form im

- 25 -

vorgesehenen Faserverbundbauteil (31) wiedergibt, und durch Schliessen des Pressformwerkzeuges (10) der Vorformling (1) mittels Fliesspressen in die Kontur der Pressformwerkzeugkavität (14) verpresst und zu einem Stützkern (13) umgeformt wird.

22. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass der Vorformling (1) gegenüber dem endgeformten Stützkern (13) einen Materialüberhang aufweist und der Materialüberhang während des Fliesspressens durch Verdrängungsöffnungen (15) aus der Pressformwerkzeugkavität (14) hinaus fliessen kann und die Pressformwerkzeugkavität (14) Entlüftungsöffnungen (17) zum Abführen eingeschlossener Luftpächen enthält.
- 10 23. Vorrichtung zur Herstellung eines Stützkerns gemäss Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung ein zweiteiliges, in Umformposition eine geschlossene Pressformwerkzeugkavität (14) ausbildendes Pressformwerkzeug (10) ist und die Pressformwerkzeugkavität (14) die Hohlraumform des herzustellenden Faserverbundbauteils (13) wieder gibt.
- 15 24. Vorrichtung nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass das Pressformwerkzeug (10) Entlüftungsöffnungen (17) zum Entlüften eingeschlossener Luftpächen und in Verdrängungskammern (16) führende Verdrängungsöffnungen (15) zum Abführen des überschüssigen Materials des Vorformlings (1) aus der Pressformwerkzeugkavität (14) während der plastischen Umformung enthält.
- 20 25. Einteilige Faserverbundbauteile (31), hergestellt nach dem Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Faserverbundbauteile (31) einen Faservolumengehalt von über 30% aufweisen und wenigstens einen geschlossenen oder hintschnittenen Hohlraum (35) enthalten und die Bandbreite der Form- und Masstoleranzen, insbesondere der Wanddicken, weniger als 25 5% bezogen auf einen Nennmasswert beträgt.




- 26 -

Zusammenfassung




Die Erfindung betrifft ein Harz-Fliessform- oder RTM-Verfahren zur Herstellung von Faserverbundbauteilen (31) mit wenigstens einem geschlossenen oder hinterschnittenen Hohlraum (35). Ein zweiteiliges Formwerkzeug mit einer Formwerkzeugkavität wird mit Verstärkungsfasern und einem formstabilen auschmelzbaren Stützkern aus Wachs beschickt. Der Stützkern wird vorgängig durch wenigstens einen plastischen Umformschritt aus einem gegossenen Vorformling hergestellt. In die Formwerkzeugkavität des geschlossenen Formwerkzeuges wird eine fliessfähige Kunststoffmatrix unter Ausbildung einer Faserverbund-Formmasse injiziert und zum Faserverbundbauteil (31) ausgehärtet. Das formstabile Faserverbundbauteil (31) wird entformt und einem Tempern unterzogen. Während des Temperns wird der Stützkern unter Ausbildung eines geschlossenen oder hinterschnittenen Hohlraumes (35) aus dem Faserverbundbauteil (31) ausgeschmolzen und zu einem neuen Vorformling (1) gegossen.

15 Fig. 1f

1/2

Fig. 1a**Fig. 1b****Fig. 1c**

2/2

Fig. 1d**Fig. 1e****Fig. 1f**

THIS PAGE BLANK (USPTO)